
 CDP. NTRA. SRA. DE LORETO	INFORME DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO		

Centro	C. D. P. NUESTRA SEÑORA DE LORETO		
Localidad	ANTEQUERA	Provincia	MÁLAGA
Código		Teléfono	952700646
Fecha realización simulacro	24/05/2010	Hora	12:20 h

	SI	NO
Se ha programado el simulacro según las instrucciones.	X	
El simulacro se ha hecho con simulación de situaciones reales de emergencia.		X
Ha sido diseñado y preparado con la colaboración directa de servicios externos.		X

	Correcta	Mejorable
Participación y colaboración del profesorado	X	
Participación y colaboración del PAS	X	
Participación y colaboración del alumnado	X	

Tiempos reales de la evacuación, por etapa	ETAPA	TIEMPO DE EVACUACIÓN	Nº DE ALUMNOS EVACUADOS
	EI	3:20	157
	EP	3:28	310
	ESO	3:49	229
Observaciones:	En próximos simulacros hay que mejorar estos tiempos.		

	Suficiente	Insuficiente
Capacidad de las vías de evacuación	X	
Observaciones:	Algunas ventanas de la acera izquierda de la calle los Tintes han resultado peligrosas para los alumnos/as de Educación Infantil.	

	SI	NO
Se ha producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas	X	
Observaciones:	<p>Ha habido cierta confusión en la salida de algunos alumnos de ESO, han intentado salir por la calle Barrero cuando su salida es por la calle Los Tintes.</p> <p>La salida por la calle Los Tintes ha estado desorganizada, no se han respetado las zonas de tránsito establecidas en el Plan de Evacuación.</p>	

Puntos o zonas de estrechamiento peligroso:	No se han detectado.
Observaciones:	NA

Obstáculos en las vías de evacuación:	Ninguno.
Observaciones:	NA

	SI	NO
Funcionamiento eficaz del sistema de alarma	X	
Ha sido correcta la ayuda a personas con discapacidad	X	
Observaciones:	Aumentar el tiempo de aviso de la señal de alarma, ha resultado insuficiente el que tiene asignado y se ha pulsado dos veces. No se ha oído en un aula de EI	

	SI	NO
Accidentes de personas		X
Deterioros del mobiliario		X
Deterioros del edificio		X
Observaciones:	No se han cerrado las puertas y las ventanas de algunas aulas, y otras estaban cerradas con llave.	

Oportunidades de mejora:	<p>-Los alumnos que han cortado el tráfico se han demorado en exceso a su llegada al coso viejo. Es necesario que actúen con más rapidez. Hay que darles más información para que cumplan adecuadamente su cometido.</p> <p>-Se ha detectado una mayor relajación en el camino de vuelta al centro, es necesario asignar a un responsable en la retaguardia, que se asegure de que todos los alumnos han retornado al centro.</p> <p>-Asignar un responsable para realizar una llamada a secretaría para informar de la llegada de todos los alumnos al punto de encuentro.</p> <p>-Pensar en utilizar la calle Lucena como zona de encuentro de los alumnos de ESO.</p> <p>-El profesor debe ir al principio de la fila de su curso. Los encargados del EEA son los responsables de cerrar las ventanas y las puertas.</p> <p><u>-Hay que insistir más en el conocimiento del plan de evacuación del centro. Tanto por alumnos como profesores.</u></p> <p>-El momento del simulacro no es el adecuado, es más correcto hacerlo en el primer trimestre.</p>
--------------------------	--

Balance general del simulacro:	Ha sido correcto, aunque siempre hay aspectos a mejorar.
--------------------------------	--

La Dirección del Centro agradece la labor prestada por la Policía Local de Antequera para que el simulacro transcurra de la manera más segura posible.

En Antequera a 2 de junio de 2010.

José Luis Morente Sánchez
Coordinador de Autoprotección

M Ana M^ª Burgos Muñoz
Directora