
	INFORME DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN 2010/2011	
CDP. NTRA. SRA. DE LORETO		

Centro	C. D. P. NUESTRA SEÑORA DE LORETO		
Localidad	ANTEQUERA	Provincia	MÁLAGA
Código	29000931	Teléfono	952700646
Fecha realización simulacro	19/05/2011	Hora	10:15 h

	SI	NO
Se ha programado el simulacro según las instrucciones.	X	
El simulacro se ha hecho con simulación de situaciones reales de emergencia.		X
Ha sido diseñado y preparado con la colaboración directa de servicios externos.		X

	Correcta	Mejorable
Participación y colaboración del profesorado	X	
Participación y colaboración del PAS	X	
Participación y colaboración del alumnado	X	

Tiempos reales de la evacuación, por etapa	ETAPA	TIEMPOS DE EVACUACIÓN		Nº DE ALUMNOS EVACUADOS
		2011	2010	
	EI	2 min 09s	3 min 20s	154
	EP	3 min 11s	3 min 28s	306
	ESO	2 min 56s	3 min 49s	234
Observaciones:	Se ha registrado una mejora notable en los tiempos de evacuación.			

	Suficiente	Insuficiente
Capacidad de las vías de evacuación	X	
Observaciones:	Se han detectado algunas aglomeraciones de alumnos en las escaleras de EP y en la calle los Tintes esquina calle Barrero.	

	SI	NO
Se ha producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas	X	
Observaciones:	La salida por la calle Los Tintes ha estado desorganizada, no se han respetado las zonas de tránsito establecidas en el Plan de Evacuación.	

Puntos o zonas de estrechamiento peligroso:	No se han detectado.
Observaciones:	NA

Obstáculos en las vías de evacuación:	Ninguno.
Observaciones:	NA

	SI	NO
Funcionamiento eficaz del sistema de alarma	X	
Ha sido correcta la ayuda a personas con discapacidad	X	
Observaciones:	NA	

	SI	NO
Accidentes de personas		X
Deterioros del mobiliario		X
Deterioros del edificio		X
Observaciones:	Algún aula estaba cerrada con llave y otras con puertas y/o ventanas abiertas.	

Oportunidades de mejora:	<p>-Estudiar la posibilidad de utilizar la calle Lucena como zona de encuentro de los alumnos de ESO para evitar la confluencia de las tres etapas por la calle Los Tintes.</p> <p>- El profesor debe ir al <u>principio</u> de la fila de su curso. Los encargados del EEA son los responsables de cerrar las ventanas y las puertas.</p> <p>-Es necesario transportar un botiquín de mano al punto de encuentro.</p> <p>-Aumentar progresivamente la dificultad de los simulacros, simulando diferentes situaciones de emergencia para mejorar la capacidad de reacción del profesorado y del alumnado.</p> <p>- La información a padres sobre la realización de simulacros se incluirán en los folletos informativos que se entregan en la primera reunión.</p> <p>- Aumentar el número de alumnos que controlan el tráfico para incrementar la seguridad.</p> <p>- Hay que tener un especial cuidado con los alumnos de integración, en la medida de lo posible, deben ir cogidos de la mano de un profesor hasta su retorno al centro.</p> <p>-<u>Hay que insistir más en el conocimiento del plan de evacuación del centro. Tanto por alumnos como profesores.</u></p>
--------------------------	--

Balance general del simulacro:	Ha sido correcto, aunque siempre hay aspectos a mejorar.
--------------------------------	--

La Dirección del Centro agradece la labor prestada por el técnico de prevención de FREMAP aportando su experiencia durante la realización de este ejercicio.

En Antequera a 26 de mayo de 2011.

José Luis Morente Sánchez
Coordinador de Autoprotección

M Ana M^a Burgos Muñoz
Directora