

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

INFORME DE EJERCICIO DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE CENTRO DE TRABAJO

DATOS IDENTIFICATIVOS

EMPRESA: COLEGIO NTRA. SRA. DE LORETO


DOMICILIO: MUÑOZ HERRERA, 24 ANTEQUERA MALAGA

Ref. del contrato: 29/42/00001/2009

Ref.: 024674-17-01072

Fecha: 26/12/2017

Preparado por:



Fdo.: OLGA GUTIERREZ ARNAO

Quirónprevención



➤ OBJETO.

Mediante el presente documento, se concretan las conclusiones de los técnicos de prevención de QuirónPrevención, presentes en el ejercicio de evacuación realizado en el centro de trabajo, realizado con fecha 21 de Noviembre de 2017.

El presente ejercicio se realizó en el marco del art. 20, “Medidas de emergencia”, de la Ley 31/05, modificada por la Ley 54/03, de Prevención de Riesgos Laborales, en el cual se indica que, “El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas”.

➤ EDIFICACIÓN O CONJUNTO OBJETO DEL EJERCICIO DE SIMULACIÓN:

EDIFICIO DEL CENTRO DE TRABAJO

El centro de trabajo de la entidad COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL LORETO, objeto del estudio, se encuentra ubicado en calle Muñoz Herrera siendo el mismo un edificio que se distribuye en cuatro plantas, ubicándose en las mismas diferentes aulas, patios, aseos, zonas habilitadas para la práctica de deportes, zona de administración y servicios anexos a estas instalaciones. En dicho edificio existe un área de uso exclusivo de la Comunidad Religiosa.

El ejercicio se realizó con la participación de todos los trabajadores del centro, profesorado, personal administrativo y mantenimiento. También contaron con la ayuda de la policía para poder realizar la evacuación general del centro de la manera más segura posible.

En el ejercicio llevado a cabo se simuló la generación de un fuego en la clase de informática, detección de dicho incendio por parte de uno de los profesores, actuación sobre el mismo mediante el uso de medios de extinción, extintor existente en el aula, evacuación general de todo el personal presente en el centro escolar y recuento trabajadores y alumnado en Plaza Infante Don Fernando.

- Nº de ocupantes que han participado en el ejercicio: 42 trabajadores y 695 alumnos.

➤ PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO

El ejercicio plantea el supuesto de un conato de incendio, en el aula de informática, detectándose el mismo por el profesor de dicha aula y alumnado presente en la misma.

Dicho conato que en un primer momento se plantea como abordable, se propaga rápidamente adquiriendo unas dimensiones tales que generan la necesidad de llevar a cabo la evacuación del centro de trabajo de manera general puesto que no sólo se ven afectadas las instalaciones colindantes al aula de informática, sino que se vio afectado todo el centro de trabajo.

Este planteamiento pretende el concurso de los equipos de emergencia para realizar las labores de verificación, trasmisión de la alarma, intervención para la extinción y direccionamiento adecuado de la evacuación.

➤ BREVE DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL EJERCICIO:

El ejercicio dio comienzo sobre las 09:40 Hrs aproximadamente del día indicado, realizándose la siguiente secuencia de acciones.

– Se indica al profesor de informática que indique y de la voz de alarma por la existencia de fuego en dicha aula. El profesor trata mediante el uso del extintor existente en el aula de apagar dicho fuego.

– Al no poder abordar apagar dicho fuego el profesor de informática decide realizar la evacuación de los alumnos de dicha aula de informática, haciendo que los mismos abandonen dicha aula de la segunda planta y vayan hasta la planta baja, área en la cual se ubica secretaría, avisando en dicho momento a la dirección de lo ocurrido en dicha aula de informática.

– Una vez avisada la dirección del centro se procede a hacer sonar la sirena de aviso del centro educativo y comienza la evacuación general del centro.

– Se procede a efectuar llamada al teléfono de emergencias 112.

– Todo el personal del centro y alumnado se dirigen hacia el punto de encuentro, ubicado en Plaza Infante Don Fernando, ayudados tanto por la Policía que realiza corte del tráfico como de parte del alumnado que portando petos de alta visibilidad ayudan a parar el tráfico para permitir el paso de trabajadores y resto del alumnado a dicha Plaza Infante Don Fernando. Una vez todos en el punto de encuentro se procede al recuento para cerciorarse de que no falta nadie.

FIN DEL EJERCICIO. Encontrándose todos los trabajadores y alumnado en el punto de encuentro tras 8 minutos y 51 segundos.

➤ **PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO QUE HA TOMADO PARTE EN EL EJERCICIO:**

- 42 EMPLEADOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO Y 695 ALUMNOS PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO.

➤ **CONCLUSIONES:**

5.1. ADECUACIÓN TRANSMISIÓN DE LA ALERTA Y ALARMA:(Incluir aquellas carencias e inadecuaciones que se constataron en algún momento del simulacro)

INADECUADA

El profesor del aula de informática, donde se inicia el incendio simulado, tardó mucho tiempo en dar la voz de alarma sobre la situación acaecida en su clase, dando además esa voz de alarma a Secretaría y Dirección directamente (en persona) pero sin avisar previamente a las aulas contiguas a la suya donde se encontraba el fuego.

5.2. INCIDENCIAS EN LA REACCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:(Incluir aquellas carencias e inadecuaciones que se constataron en algún momento del simulacro)

ADECUADA

5.3. INCIDENCIAS EN LA CADENA DE MANDO U ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA:(Incluir aquellas carencias e inadecuaciones que se constataron en algún momento del simulacro)

ADECUADA

5.4. INCIDENCIAS EN LA INTERVENCIÓN (EXTINCIÓN):(Incluir aquellas carencias e inadecuaciones que se constataron en algún momento del simulacro)

ADECUADA

Adecuadas si bien, solamente el propio profesor del aula de informática fue el que realizó simuladamente las tareas de uso de medios de extinción (extintor) existente en el aula de informática, no existiendo actuaciones por parte de los integrantes del equipo de intervención.

5.5. VÍAS DE EVACUACIÓN. DESALOJO ORDENADO. GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN SU EMPLEO:(Incluir aquellas carencias e inadecuaciones que se constataron en algún momento del simulacro)

Adecuadas, si bien, se produjo una afluencia masiva de personas en la escalera 1ª E lo que generó la ralentización de las tareas de evacuación de los alumnos. Por otra parte, la salida de emergencias y evacuación que conduce a Calle Barrero tuvo una mayor afluencia de personal por lo que ello provocó un pequeño taponamiento, el cual se solucionó cuando personal del centro educativo decidió dividir la salida del personal hacia la Salida principal del Colegio.

5.6. INCIDENCIAS EN EL RESTO DE LAS LABORES DE APOYO A LA INTERVENCIÓN Y EVACUACIÓN:(Incluir aquellas carencias e inadecuaciones que se constataron en algún momento del simulacro)

ADECUADAS

